【浄水】水道水における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)検査結果一覧

採水日：令和8年7月2日

No.	水源系統	採水箇所 （給水栓）	【結果】 検出濃度（mg/L）	基準値 0.00005mg/L の超過有無
1	椿沢水源系	上野流量計室	—	—
2	北山浄水場系	北山第2配水池付近	—	—
3	貫間水源系	貫間配水池付近	—	—
4	淀師水源系	水椚水源付近	—	—
5	大宮水源系	消防団第5分団詰所	—	—
6	大中里第1水源系	消防団第7分団詰所	—	—
7	杉田第1水源系	杉田第1配水池付近	—	—
8	杉田第2水源系	西原配水池付近	—	—
9	小泉水源系	小泉配水池付近	—	—
10	笹峯水源系	笹峯水源(配水池)付近	—	—
11	上井出浄水場系	消防団第20分団詰所	—	—
12	芝川水源系	白糸会館	—	—
13	村山水源系	杉田第2配水池付近	—	—
14	水椚水源系	水椚水源ポンプ室	—	—
15	上井出第1水源系	上井出配水池付近	—	—
16	大中里第2水源系	大中里第2ポンプ場付近	—	—
17	猪之頭第2水源系	平山配水池	—	—
18	粟倉水源系	粟倉水源付近	—	—
19	柚野第1水源系	桂林第2配水池	0.000005未満	なし
20	桂林第1水源系	消防団第27分団詰所	0.000005未満	なし
21	西山水源系	平野中継ポンプ場	0.000005未満	なし
22	大久保水源系	中央消防芝川分署	0.000005未満	なし
23	内房水源系	内房山口共同墓地	0.000005未満	なし
24	向田水源系	稲子小学校	0.000005未満	なし
25	下稲子水源系	JR稲子駅前公衆トイレ	0.000005未満	なし
26	木伐山水源系	木伐山水源付近	—	—
27	根原水源系	根原水源付近	—	—